



- 1、裁剪整齐，留边均匀、无破损、脏污、印刷不良等缺陷；
- 2、印刷清晰无重影、无拖边、无线条粗细不均匀现象；
- 3、印刷内容正确无误，不允许有错印、漏印、字体、色调与图纸或样稿一致；
- 4、所有产品必须符合ROHS.